



## Box Réanimation Clinique Pasteur - Toulouse (31)

Frappés de plein fouet par l'épidémie de Covid19, les services hospitaliers sur le territoire français se réorganisent pour pouvoir répondre à l'afflux éventuel de patients. C'est le cas pour la Clinique Pasteur de Toulouse qui réorganise le service réanimation ainsi que 2 salles d'opération à cet effet.

### Fourniture PiAIR2:

#### 3 Caissons de ventilation Air Neuf

- Caissons de ventilation Haute Pression.
- Ventilateurs type Roue Libre avec Moteur EC haut rendement
- Caissons couplés avec caissons filtres H14 Camfil
- 2 Caisson d'un Débit 3000 m<sup>3</sup>/h sous 850 Pa
- 1 Caisson d'un débit 4000 m<sup>3</sup>/h sous 1000 Pa
- Toitures pour montage extérieur



Règlage vitesse par potentiomètre en base



Régulateur Débit ou Pression constante en Option

Ce document est la propriété de PiAIR2 et ne peut être utilisé sans son accord.